





HKB-LC-LOCK1

LCコネクタロック

使用方法



■ 取付け方法

- ① LCコネクタを本製品の右側に配置します。
- ② LCコネクタをカチッというまで矢印の方向に回してはめます。
- ③ もう一方のLCコネクタも①②同様に本製品に取付けます。ケーブルに取付け完了です。
- ④ ケーブルに取付けた本製品をLCポートに挿します。



■ 取外し方法

- ① ロックされたLCコネクタに解除キーを図のように挿します。
- ② ケーブルのコネクタと本製品を一緒に持ち、手前に引きます。
- ③ 解除キーを本製品から抜きます。取外し完了です。



■ 入数 ・ LCコネクタロック/10個 ・ ロック解除キー/1個